







7-25 在指定位置将主视图画成阶梯剖的全剖视图，并加标注。



7-26 在指定位置将主视图画成阶梯剖的全剖视图，并加标注。



7-27 在指定位置，用复合剖的方法画出机件的全剖视图，并加标注。

