




7-28 在指定位置绘制移出断面图。




7-29 绘制指定的断面图，键槽的深度图中已画出。



7-30 在指定位置绘制A-A移出断面图。



7-31 绘制机件的移出断面图。



7-32 绘制支座中连接肋板的重合断面图。

